


ENZO RIGANTI  
consigliere comunale di Treviglio  
Via S. Lucia n°2  
24047 TREVIGLIO  
telefono e fax 0363-47268  
e-mail info@geometrariganti.it



Alla Signora Sindaco  
del Comune di Treviglio

Treviglio, 17/08/2010

Oggetto: contaminazione da fluoruri.

Riferimento: comunicato stampa del 15/02/2010.

In merito alle notizie fornite dall'Assessore ai cittadini sulla probabile causa della contaminazione da Fluoruri e sugli immediati interventi risolti, si chiede:

- 1°) È accertato e confermato che l'inquinamento della falda è stato causato dalla ICIB?
- 2°) Il Piano di caratterizzazione, richiesto alla ICIB, è stato consegnato al Comune di Treviglio?
- 3°) La presenza nella falda dei Fluoruri è ancora al di sopra dei limiti di legge?
- 4°) A quale profondità si riscontra la presenza dei Fluoruri al di sopra dei limiti di legge?  
È stato superato dai fluoruri il limite di profondità di 40 metri?
- 5°) La concentrazione di 720 g/l di Fluoruri, riscontrata alla distanza di 900 metri a sud dell'area della ditta è rimasta invariata? A che profondità era stata riscontrata la concentrazione di 720 g/l? A che profondità è oggi?
- 6°) Il sito dove è avvenuto l'inquinamento è stato messo in sicurezza prima della fine del mese di febbraio 2010?
- 7°) È stata verificata dai tecnici del Comune di Treviglio la tenuta della rete fognaria, interna allo stabilimento, che conduce i reflui di Fluoruri al depuratore aziendale? È stata una falla nella rete fognaria a causare la contaminazione?  
La ditta ha sostituito il tratto o i tratti danneggiati?
- 8°) La ICIB ha realizzato i 4 o 5 pozzi barriera concordati per mettere in sicurezza la falda? Da che giorno sono stati messi in funzione?
- 9°) Quale è la qualità dell'acqua emunta dell'acquedotto di via Calvenzano?
- 10°) Quale è l'entità del danno causato dallo sversamento?  
Quanto è l'ammontare della quantificazione economica del danno ambientale causato dall'ICIB?  
Quali sanzioni sono state notificate dal Comune di Treviglio alla ICIB?  
Quale sconto è stato fatto alla ICIB per l'atteggiamento collaborativo?

Si chiedono altresì le copie dei seguenti documenti:

- 1°) Mappe esatte dell'inquinamento rilevato nella falda, alle profondità di ml. 20 e di ml. 40 (a diverse profondità) nel mese di Febbraio 2010.
- 2°) Mappe esatte dell'inquinamento rilevato OGGI (o in data recente) nella falda, alle profondità di ml. 20 e di ml. 40 (o diverse profondità).
- 3°) Piano di caratterizzazione della ICIB.
- 4°) Piano di caratterizzazione elaborato dal Comune o dall'ASL.
- 5°) Documentazione (disegni, foto, filmati) della falla rinvenuta nella rete della fognatura dell'ICIB.

- 6°) Documentazione (disegni, foto, filmati) della riparazione effettuata nella rete fognaria dell'ICIB.
- 7°) Analisi dell'acqua captata e immessa nell'acquedotto civico dal pozzo di via Calvenzano, certificata dall'ASL.
- 8°) Copia del verbale o altro documento notificata alla ICIB con cui si contesta alla azienda il danno causato.
- 9°) Copia della perizia fatta dal Comune o dall'ASL per quantificare il danno ambientale provocato dalla ICIB.
- 10°) Copia del protocollo d'intesa o altro documento sottoscritto dal Comune e dall'azienda collaborativa con cui si sono definiti gli interventi da fare e i pagamenti che l'ICIB deve al Comune a ristoro del danno ambientale causato.

Ringrazio per la cortese attenzione e per la gentile collaborazione.

Cordiali saluti.

consigliere comunale



Enzo Riganti